



Übersicht über unfallbedingte Gewässerbelastungen im Elbeabschnitt Ústí nad Labem – Staatsgrenze im Zeitraum 1996 – 2012 auf der Grundlage der Kriterien zur Beurteilung unfallbedingter Gewässerbelastungen im Rahmen des „Internationalen Warn- und Alarmplans Elbe“

1	2	3	4	5					6	7				8
Lfd. Nr.	Datum	Ort / Landkreis	Art des Unfalls	Freige-setzte Menge	Wassergefährdender Stoff				WRI	Unfallstelle				Bemerkungen
					Name	WGK	R-Satz	CAS Nr.		Strom-km Elbe li, re	Koordinaten H-Wert R-Wert	Elbenebengewässer		
												Name	km bis Elbe	
1	29.06.96	Děčín	Anlagenstörung	ca. 4 t	schweres Heizöl	1			2	+95,5				Warnung
2	07.07.96	Ústí n.Labem	technolog. Defekt	ca. 1 t	Pflanzenöl					+87,0				Warnung
3	18.09.96	Ústí n.Labem	technolog. Defekt	1500 kg	Talg					+87,0				Information
4	31.03.97	Ústí nad Labem	Lagerung	nicht ermittelt	Gülle				1	+ 69 li		Bach Klížský potok		Information
5	13.05.97	Krásné Březno Ústí nad Labem	Kraftfahrzeugunfall	1 500 kg	Waschkonzentrat = Lauge + Saponat	1/1		1310-73-2	1	+70 li				Information
6	17.11.97	Ústí nad Labem	Abfüllen	1 000 l	77%ige Schwefelsäure	1		7664-93-9	1	+69,5				Warnung
7	09.02.98	Ústí nad Labem	unsachgemäßer Umgang	n. e.	Xylen, Toluol, Benzin	2	10,20/21,38 11,20	1330-20-7 108-88-3		+69 li		Bílina	0,2	Warnung
8	02.06.98	Ústí nad Labem	unsachgemäßer Umgang	30 - 40 l	Natriumhypochlorit	2	31,34	7681-52-9		+69 li				Information
9	05.07.98	Děčín	Schiffsunfall	n. e.	Bilgenwasser, Mineralöl	1 - 2	40			+95 - +109				Warnung
10	17.07.98	Děčín	Schiffsunfall	n. e.	Mineralöl	1 - 2	40			+95,5				Warnung
11	04.08.98	Ústí nad Labem	nicht ermittelt	n. e.	Tierfette					+69				Information
12	15.08.98	Ústí nad Labem	nicht ermittelt	n. e.	Tierfette					+69				Information
13	24.11.98	nicht ermittelt (ĚR)	nicht ermittelt	n. e.	Mineralöl	1 - 2	40			0 - 11				Information
14	03.12.98	Hřensko / Děčín	nicht ermittelt	n. e.	Mineralöl	1 - 2	40			+106				Information
15	11.06.99	Děčín-Rozbělesy / Děčín	Fettfreisetzung	n. e.	Lanolin, Rizinusöl	1				+96				Information
16	13.07.99	Povrly- Děčín / Děčín	Schlammfreisetzung	15 m³	Faulschlamm + Öl	2	40 51/53		> 3	+81 / +95				Warnung
17	18.07.99	Děčín -Loubí / Děčín	unsachgemäßer Umgang	10 m³	Bilgenwasser	2			3	+98,5 re				Information
18	17.09.99	Neštémice-Mojžíř/ Ústí n. L.	nicht ermittelt	10 l	Öl	2			< 1	+70 li				Information
19	22.10.99	Děčín / Děčín	nicht ermittelt	40 l	Öl	2			< 1	+95 re				Information



1	2	3	4	5					6	7				8
Lfd. Nr.	Datum	Ort / Landkreis	Art des Unfalls	Freige-setzte Menge	Wassergefährdender Stoff				WRI	Unfallstelle				Bemerkungen
					Name	WGK	R-Satz	CAS Nr.		Strom-km Elbe li, re	Koordinaten H-Wert R-Wert	Elbenebengewässer		
												Name	km bis Elbe	
20	17.12.99	Hřensko / Děčín	unsachgemäßer Umgang	20 l	leichtes Heizöl	2			< 1	+109 re				Information
21	12.01.00	Hřensko / Děčín	nicht ermittelt	30 l	Mineralölproduk te	2			<1	+109,2 li				Information
22	12.01.00	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Störung der Öl-wasserkanalisation	n. e.	Mineralöle	1/2	40 51/53		<1	+72,98 li				Information
23	06.02.00	Jílové u Děčína / Děčín	Überlauf eines Absetzbeckens	7 m³	Dispersionskleb stoff PVAC	1			<1	li		Jílovský potok	9	Information
24	23.05.00	Rozbělesy / Děčín	nicht ermittelt	n. e.	Dieselmotorenöl	2			1	+94 li				Information
25	13.06.00	Olšinky / Ústí n. L.	Fahrlässigkeit	n. e.	Pflanzenfett	n			>1	+73,5 re				Information
26	02.08.00	Neštětice / Ústí n. L.	Stromausfall in der kommunalen Klär-anlage	n. e.	Abwasser	n			<1	+76 li				Information
27	07.08.00	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Fahrlässigkeit	15 kg	Tensid MARLIPAL	n			<1	+74 re				Information
28	25.08.00	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Verfärbung nicht beseitigt	n. e.	gefärbtes Abwasser	-			<1	li		Bílina	1	Information
29	25.08.00	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Korrosion eines Behälters	330 kg	Epichlorhydrin	3			>2	li		Bílina	1	Warnung
30	26.10.00	Děčín / Děčín	nicht ermittelt	n. e.	Mineralölproduk te	2			<1	+95,5				Information
31	20.11.00	Malšovice / Děčín	nicht ermittelt	n. e.	Mineralölproduk te	2			<1	+90 li				Information
32	22.11.00	Děčín / Děčín	Defekt in der Hydraulik	10 l	Hydrauliköl	2			<1	+92,7				Information
33	27.11.00	Ústí n. L. / Ústí n. L.	nicht ermittelt	n. e.	Seife	-			<1	+74 re				Information
34	01.02.01	Ústí n. L. / Ústí n. L.	technologische Stö-rung in der Kläranlage	n. e.	erhöhte Abwasserfärbu ng				1	li		Bílina	1	Information
35	30.03.01	Neštětice / Ústí n. L.	Verkehrsunfall	n. e.	Fett				1	+ 75,5 li				Information
36	13.04.01	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Störung an der biolo-gischen Kläranlage	n. e.	erhöhte org. Belastung				1	li		Bílina	1	Information
37	03.05.01	Neštětice / Ústí n. L.	Ausbildung von Ölflecken	n. e.	Öl	1			1	+ 76 li				Information
38	17.08.01	Ústí n. L. / Ústí n. L.	Störung an der öf-fentlichen Kanalisation	n. e.	Fette				1	+ 74				Information
39	21.08.01	Boletice / Ústí n. L.	Stromausfall in der Kläranlage	n. e.	Schaum				1	+ 90,5 re				Information



1	2	3	4	5					6	7				8
Lfd. Nr.	Datum	Ort / Landkreis	Art des Unfalls	Freige- setzte Menge	Wassergefährdender Stoff				WRI	Unfallstelle				Bemerkungen
					Name	WGK	R- Satz	CAS Nr.		Strom-km Elbe li, re	Koordinaten H-Wert R-Wert	Elbenebengewässer		
												Name	km bis Elbe	
40	24.08.01	Ústí n. L. / Ústí n. L.	technologischer Fehler	n. e.	Schlamm aus der Harzproduktion	1			1			Bach Klíšský potok	1	Information
41	10.10.01	Neštětice / Ústí n. L.	kleines Fischsterben	n. e.	n				1	+ 76,3				Information
42	19.12.01	Schöna/ Sächs.Schweiz	n. e.	n. e.	Mineralölproduk te	2 / 3	10 / 40		> 1	2,0 li				Information
43	27.12.01	Schmilka/ Sächs.Schweiz	n. e.	n. e.	Pflanzliche Öle			.						Information Grenzprofil
44	28.12.01	Schmilka/ Sächs.Schweiz	n. e.	n. e.	Pflanzliche Öle				< 1					Information Grenzprofil
45	17.01.	Dolní Žleb / Děčín		n. e.		–	–	–	1	+ 100 re				Information
46	19.04.	Hřensko / Děčín		10 - 20 l	Mineralölproduk te	2	–	–	1	+ 107 re				Information
47	24.07.02	Ústí nad Labem / Ústí nad Labem	technologische Störung	20 -30 l	Kaliumpermang anat-lösung (KMnO ₄)	1		UN 50 CAS 7722- 64-7	1	+ 68,87 li				Information
48	19.08.02	Hřensko / Děčín	Ursache war das Hochwasser	5 t	leichtes Heizöl	2	–	UN 1202	>2			Hřenská Kamenice	0,6	Warnung
49	20.11.02	Loubí / Děčín	nicht identifizierbarer Schwimmstoff größeren Ausmaßes	n. e.		–			1	104				Information
50	26.11.02	Ústí nad Labem / Ústí nad Labem	Brand am Gebäude der Harzanlage	n. e.	organische Stoffe	–			0	+ 68,8 li		Bílina	1	Information
51	20.12.02	Neštětice / Ústí and Labem	Kläranlage – technologische Störung		Schlamm	–			0	+ 68,8 li				Information
52	07.01.03	Lovosice, Litoměřice, Ústí n. L.	Kläranlage außer Betrieb	n	Abwasser	–	–	–	1	+42,9L+44,4L +79,0L				Information
53	11.04.03	Ústí n. L. - Neštětice	Kläranlage beseitigt Farbe und Schaum nicht	n	Abwasser	–	–	–	1	+68,8 L				Information
54	06.06.03	Ústí n. L./Ústí n. L.	technologische Störung	20 m ³	Ca(OH) ₂	1	R 22, 52/53	1305- 62-0	2	L + 68,8		Bílina		Information
55	30.06.03	Ústí n.L./Ústí n. L.	Störung der Kläranlage	n	Schaum	–	–	–	1	L + 72				Information
56	30.10.03	Děčín/Děčín	Ölteppiche	n	Mineralöle	1			1	L + 94,3				Information
57	23.12.03	Děčín/Děčín	Schiffsunfall	200 l	Diesel	1			1	+ 73,5				Information
58	14.05.05	Děčín-Loubí	Mineralölfreisetzung	n	Mineralöle	–		–	1					Information



1	2	3	4	5					6	7				8
Lfd. Nr.	Datum	Ort / Landkreis	Art des Unfalls	Freige- setzte Menge	Wassergefährdender Stoff				WRI	Unfallstelle				Bemerkungen
					Name	WGK	R- Satz	CAS Nr.		Strom-km Elbe li, re	Koordinaten H-Wert R-Wert	Elbenebengewässer		
												Name	km bis Elbe	
59	14.12.05	Děčín	Mineralölfreisetzung	0,05 m³	Diesel	1	–	–	1					Information
60	12.01.06	Draslovka, a. s. Kolín	Defekt an der Meldeeinrichtung zur Behälterfüllung, menschliches Versagen	30 m³ davon 600 kg Gesamtcyanid	cyanidhaltiges Abwasser	3			3	190 li				
61	03.03.06	Povrly/Ústí nad Labem	Freisetzung von Mineralölstoffen	n	Mineralölstoffe	2			n	28				
62	25.07.07	Děčín	Freisetzung von Öl aus einem Schiff	>10 L n	Motoröl	2			1	12				Ölsperren gesetzt
63	12.12.08	Ústí nad Labem	Verkehrsunfall	ca. 100 L	Diesel	2			1	37 re				
64	15.06.09	Ústí nad Labem – STZ, a.s.	Abwassereinleitung aus der Kläranlage	ca. 3 m³	Abwasser aus der Kläranlage - Gemisch von Pflanzen- und Tierfetten	0			1	764,4 re	976393,583769 759569,445567			
65	23.07.09	Povrly – Měď Povrly, a.s.	Freisetzung von Mineralölstoffen	ca. 40 L	Gemisch von Mineralölstoffen	2			1	755,6 li	976233,084278 752041,043465			
66	28.08.09	Děčín – Hafen Křešice	Bilgenwasser – Auswaschen von Schiff tanks	ca. 24 m³	Wasser mit Gehalt von Mineralölstoffen	2			1	798,1 re	967229,355357 748585,482424			
67	03.09.09	Kläranlage Ústí nad Labem Neštětice	Abwassereinleitung aus der Kläranlage	n	Abwasser aus der Kläranlage – Schmutzwasser	0			1	760,6 li	975994,288708 755930,787989			
68	06.10.09	Děčín - Umschlaganlage	Freisetzung von Mineralölstoffen	ca. 20 L	Diesel	2	45-65	068334-30-5	1	740,1 re	964238,958963 746948,317822			
69	29.05.10	Hřensko	Freisetzung von leichtem Heizöl	100 L	leichtes Heizöl	2	10;45;65	68476-34-6	≤1	1,5 re	954489,56 743850,31	Kamenice	0,3	
70	09.08.10	tschechische untere Elbe	hochwasserbedingte Außerbetriebnahme von Kläranlagen		Abwasser	0			≤1	726,5 bis 737,35				
71	29.03.11	Ústí nad Labem	Freisetzung von Motoröl	200 l	Motoröl	2	n	n	2	757,20	976334.15 753421.6	Bach Homolský potok	ca. 0,5-1,2 km	mit Ölsperre aufgefangen, gelangte nicht hinter die Grenzen Tschechiens



1	2	3	4	5					6	7				8	
Lfd. Nr.	Datum	Ort / Landkreis	Art des Unfalls	Freige- setzte Menge	Wassergefährdender Stoff				WRI	Unfallstelle				Bemerkungen	
					Name	WGK	R- Satz	CAS Nr.		Strom-km Elbe li, re	Koordinaten H-Wert R-Wert		Elbenebengewässer		
											Name	km bis Elbe			
72	06.06.11	Ústí nad Labem	Verkehrsunfall	25 l	Dieselmotortreibstoff	2	n	n	1	765,0	976227.8 760142.19			mit Ölsperre aufgefangen, gelangte nicht hinter die Grenzen Tschechiens	
73	25.06.11	Ústí nad Labem	Verkehrsunfall	1 000 kg	Fett aus der Tierkörper- beseitigung	1			2	765,0	976227.8 760142.19			nur Abschätzung der Menge im Gewässer	
74	19.10.11	Ústí nad Labem, Vaňov	untergegangener Bagger	300 l	Dieselmotortreibstoff	2	n	n	2	768,5	979430.14 760518.64			überwiegend mit Ölsperre aufgefangen	
75	30.11.11	Děčín Hafen	Abspülung von Bord eines Schiffes	20 l	Schmieröl	2	n	n	1	739,5	964018.07 746384.81			Ölsperre errichtet	
76	17.08.12	Děčín - Křešice	Freisetzung von Bilgenwasser aus einem Schiff	nicht ermittelt	Mineralöle	2			≤1	17,3 re	967230 748581			Ölsperre errichtet	
77	05.11.12	Ústí nad Labem	Durchspülung der Kanalisation (vgl. Unfall vom 25.06.2011)	nicht ermittelt	Fett aus der Tierkörper- beseitigung	1			1	765,0	976195 760105			Ölsperre errichtet	